



NOM :	Prénom :	Classe :
	FEUILLE N° 1/7	Date :
GAMME OPERATOIRE		

N°	OPERATION	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	OUTILS	TEMPS
100	Cisaillage.	Utilisation de cisaille à balancier de marque : BOMBLED. Tôle acier galvanisée de 1,5 mm d'épaisseur. Régler la butée arrière de la machine à 350 mm. Serrer les vis de serrage de butée arrière avec une clé plate. Vous pouvez cisailler votre tôle.	Gants de protection. Réglet de 50 cm.	5 mn.
110	Cisaillage.	Régler la butée arrière de la machine à 124 mm. Serrer les vis de serrage de butée arrière avec une clé plate. Vous pouvez cisailler votre tôle.	Gants de protection. Réglet de 50 cm.	5 mn.
200	Ébavurage.	Ébavurer votre tôle cisaillée à l'aide d'une lime plate ou demie ronde.	Gants de protection. Lime plate ou Lime demie ronde.	10 mn.
310	Traçage d'un trait à 35 mm.	Tracer un premier trait à 35 mm du bord de la tôle. 	Équerre à Chapeau. Réglet 50 cm	2 mn.
320	Traçage d'un trait à 70 mm.	À partir du bord de la tôle, tracer un deuxième trait à 70 mm. 	Pointe à tracer.	2 mn.
				Temps intermédiaire : 24 mn