

ETAPE 03: OSSATURE METALLIQUE

POSE DES FOURRURES ET DES SUSPENTES POUR LE PLAFOND

SEGPA LA NEUSTRIE BOUGUENAIS
PLAN DES BOXS ATELIER HABITAT
ECH 1/20

